



## SR Infosystèmes SARL

15, rue du Temple  
17310 St Pierre d'Oléron

Téléphone: 09 54 10 55 60  
Fax: 09 59 10 55 60  
Email: [contact@sriviere.info](mailto:contact@sriviere.info)  
Web: [www.sriviere.info](http://www.sriviere.info)

**Ile ou Aile Catamaran**  
**28 rue Etchebarne**  
**17310 st pierre d'oléron**

**Date : 13/07/2009**

**Fiche intervention : sri.i100.20090713**

### Description

Intervention sur T/W Standard HX370E S/N 61260700.

Date : 13 Jul 2009 - Durée : 1h00

Défaut aléatoire sur le passage en émission (sur les canaux LMR, çad non marine).

Constatations : le bouton d'émission n'est pas en cause, car l'indicateur TX de l'afficheur apparait, quand

bien même l'émission effective (avec allumage de la diode rouge) ne s'effectue pas.

Diagnostic : suite à un choc certainement assez violent (compte tenu du poids important du matériel), la

carte optionnelle de chiffrement et de services annexes pour les canaux LMR (incluant le silencieux

numérique) s'est légèrement déplacée dans le boîtier et les contacts du connecteur de cette carte

pouvaient présenter un caractère intermittent. La carte a été correctement remise en place.

Contrôle général : démontage complet du T/W, contrôle de l'interrupteur par principe, observation visuelle :  
état impeccable, remise en tension des contacts du haut-parleur (maintenance préventive), remontage  
complet avec contrôle des joints d'étanchéité.

Nom et signature de l'intervenant :

Nom et signature du client :